

# INSTALLATION THERMOSTATIQUE CRISTINA

## Points importants à vérifier


- Pas d'installation thermostatique avec chaudière à gaz instantanée sans réserve d'eau chaude.
- Arrivée eau chaude à gauche ; arrivée eau froide à droite.
- Installer le mitigeur thermostatique avec la poignée ouverture/fermeture 1 ou 2 sorties sur la gauche (côté eau chaude) et la poignée température sur la droite (côté eau froide).




Problème	Cause	Solution
1 - Eau brûlante ou très froide (pas d'eau mitigée à 38°)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eau chaude / eau froide inversée</li> <li>• Mitigeur inversé</li> <li>• Clapets anti-retour bloqués</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remettre eau chaude à gauche et eau froide à droite</li> <li>• Inverser mitigeur : installer le mitigeur avec la poignée ouverture fermeture 1 ou 2 sorties sur la gauche (côté eau chaude) et la poignée thermostatique sur la droite (côté eau froide)</li> <li>• Nettoyer clapets anti-retour + purger le réseau + placer des joints filtres sur les arrivées d'eau du mitigeur</li> </ul>
2 - Pas d'eau chaude	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaudière à gaz instantanée</li> <li>• Cartouche thermostatique déréglée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prévoir une réserve d'eau chaude</li> <li>• Etalonner la cartouche thermostatique</li> </ul>
3 - Pas d'eau froide 4 - Aucune variation température	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartouche thermostatique déréglée</li> <li>• Cartouche encrassée</li> <li>• Cartouche cassée (dû à un choc)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etalonner la cartouche thermostatique</li> <li>• Purger le réseau + vérifier clapets anti-retour + placer des joints filtres sur les arrivées d'eau du mitigeur</li> <li>• Changer la cartouche</li> </ul>

## Etalonnage cartouche thermostatique Vernet

### Description de la cartouche



### Etalonnage cartouche thermostatique



### Remontage

